

## **Cambio connettori sidebag (airbag sedile) dalla serie 2**

A volte può capitare di dover cambiare i sedili della, magari mettendo quelli in pelle.

Da tenere presente che con l' avvento della restyling serie 2, sono cambiati i connettori dei sidebag (airbag sedile).

Per chi trova dei sedili di una serie diversa dalla sua e vuole trapiantarli, il problema è comunque risolvibile, perché la treccia è identica, colore cavi incluso, quindi basta cambiare armarsi di pazienza e cambiare il connettore (se uno ne ha voglia e lo trova) oppure tagliare via dal sedile modificato il connettore con qualche cm di filo e, rimosso il connettore dall'altro, fare una giunta rispettando il colore dei cavi che è identico.

Se poi qualcuno vuole comprare i connettori, ecco i codici:

cavo elettrico side bag (serie0/1): 51753117 - 64,73 €

(serie2): 51790889 - 64,73 €

www.alfavirtualclub.it