

## Clima automatico bizona su progression: si può fare?

Molti utenti se lo sono chiesti, pochi sono riusciti a fare la modifica.

Non abbiamo al momento una procedura completa ed esaustiva sull' argomento, tuttavia si può affermare che l' operazione non rientra nella manutenzione standard (non ci sono procedure note).

Si tratta di una operazione un po' "sperimentale", quindi difficilmente, pur avendo tutto il materiale necessario a disposizione, si troverà un' officina o un elettrauto disposti a fare questo lavoro.

Vi rimando a queste due discussioni per ulteriori approfondimenti:

[viewtopic.php?t=3973](http://viewtopic.php?t=3973)

[viewtopic.php?t=25879](http://viewtopic.php?t=25879)

Se qualcuno è riuscito a farlo e ha una procedura più dettagliata, ben venga

### **EDIT del marzo/2008:**

A quanto pare qualcuno è riuscito nell' esperimento, nell' attesa che un utente realizzi una faq vera e propria, linko l' apposita discussione:

[viewtopic.php?t=79959](http://viewtopic.php?t=79959)