

## Campagne richiamo Brera e Spider

5068 "Modelli ALFA ROMEO 159 1.9 / 2.2 Bz JTS e BRERA 2.2 Bz JTS

### - **tubazione carburante**

Su alcune vetture del modello Alfa Romeo 159 con motorizzazione 1.9 Bz e 2.2 Bz, i cui telai sono compresi nell'intervallo da 7010768 a 7020092, più i telai singoli 7004188 e 7021823, e su alcune vetture del modello Alfa Romeo Brera con motorizzazione 2.2 Bz i cui telai sono compresi nell'intervallo da 5000069 a 5002086, è stato definito un intervento assistenziale al fine di migliorare la tenuta del raccordo di collegamento della tubazione alta pressione benzina al rail."

---

5071 - ALFA ROMEO Brera 3.2 T.T.

### - **parete parafiamma**

Su 282 vetture Alfa Romeo Brera 3.2 i cui telai sono compresi nell' intervallo da 5000002 a 5002042 è stato definito un intervento assistenziale al fine di migliorare il lay out del vano motore. (modifica parete parafiamma).

Chiusura commessa: 30 aprile 2006

---

5073 159 e BRERA T.T. con guida a destra

### - **serratura**

Sulle vetture Alfa Romeo 159 e Brera con guida a destra i cui telai sono compresi negli intervalli: Alfa Romeo 159 da 7002028 a 7035627; Alfa Romeo Brera da 5002012 a 5005109, è stato definito un intervento assistenziale al fine di migliorare il funzionamento della serratura della porta anteriore destra qualora si rendesse necessario l'utilizzo della chiave meccanica per il blocco o lo sblocco della serratura stessa.

La data di chiusura della commessa 5073 viene fissata per il 31 Agosto 2007

---

Commessa 5130

Modello ALFA ROMEO 159, 166 e Brera C.M., con motorizzazione 2.4 CEE Fase 4.

### - **valvola SWIRL**

### - **tubazione 4° iniettore**

Su 1150 Alfa Romeo 166, 2888 Alfa Romeo Brera e 9693 Alfa Romeo 159, i cui telai sono riportati in tabella, è stata definita una soluzione assistenziale di aggiornamento del SW della centralina controllo motore relativamente alla calibrazione e diagnosi della valvola SWIRL. Nel contempo verrà applicata una massa smorzatrice sulla tubazione del 4° iniettore per evitare il danneggiamento della connessione nel tempo a causa delle vibrazioni della tubazione stessa.

Modello Isole telai N°

Da A vetture

Alfa 166 C.M. 97749 106150 1150

Alfa 159 C.M. 7001197 7089652 9693

Alfa Brera C.M. 5002307 5011790 2888

---

Commessa 5132

Modello ALFA ROMEO Spider T.T. - **chiave emergenza capote**

Su 477 vetture Alfa Romeo Spider i cui telai sono compresi nell'intervallo da 5002794 a 5011426, potrebbe non essere stata inserita la chiave di emergenza apertura capote.

---

COMMESSA 5191

Modello ALFA ROMEO Spider, Brera e 159 T.T. 4X4

- **cambio di velocità**

Su 3752 vetture Alfa Romeo Brera e Spider 4x4 T.T. i cui telai sono compresi nell'intervallo da 5000002 a 5014818 e 2373 vetture Alfa Romeo 159 4x4 T.T. i cui telai sono compresi nell'intervallo da 7000312 a 7094838, è stato definito un intervento assistenziale per migliorare nel tempo la tenuta di un tappo di lavorazione sul cambio di velocità.

---

*Per qualsiasi tipo di informazione sulle modalità di richiamo dei veicoli, è possibile rivolgersi al **numero verde ALFA ROMEO 00800-2532-0000***